


|                           |   |                                  |                               |
|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| COLECCION                 | fondo documental jorge aguirre s.   |                                  |                               |
| TIPO UNIDAD DOCUMENTAL    | Plano   | INVENTARIO                       |                               |
| CÓDIGO DE REFERENCIA      | FJA - PLr047-0043   | CÓDIGO ANTERIOR                  |                               |
| AUTOR / PRODUCTOR         | Aguirre S., Jorge / Aguirre V., Álvaro / Urzúa B., Carlos   |                                  |                               |
| NOTA DE AUTOR / PRODUCTOR |   |                                  |                               |
| TÍTULO                    | Proyecto CASAS  |                                  |                               |
| NOTA DE TÍTULO            | Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Ricardo Kupfer   |                                  |                               |
| LUGAR                     | Maipú. Santiago   |                                  |                               |
| FECHA DOCUMENTAL          | DÍA   | MES                              | AÑO 1974                      |
| ALCANCE Y CONTENIDO       | <p><b>Planos originales de:</b> Planta de loteo - Planta 1o p., planta 2o p., fachadas cortes - Cortes y detalles constructivos - Instalación de alcantarillado - Instalación de gas - Instalación de agua potable.</p> <p><b>Plano copia de:</b> Loteo Invicoop.</p> <p><b>Nota:</b> Hojas con memoria de cálculo.</p> |                                  |                               |
| IMPRESION                 |    |                                  |                               |
| FUENTE                    |   |                                  |                               |
| NOTAS SECUNDARIAS         |   |                                  |                               |
| COPIAS                    |   |                                  |                               |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN    | Una lámina rota y con los bordes deteriorados; dobleces.  |                                  |                               |
| LENGUA / ESCRITURA        | IDIOMA PRINCIPAL  | Español                          |                               |
|                           | IDIOMA SECUNDARIO   |                                  |                               |
| SOPORTE / FORMATO         | Plego / Hoja carta  | CANTIDAD                         | 7 / 4                         |
| DESCRIPTOR RELEVANTE      |   |                                  |                               |
| CONTROL                   | AUTOR FICHA   | B. Valdés / C. Ilhe / F. Cornejo | INGRESO 19 01 2000            |
|                           | ACTUALIZACIÓN   | Paloma Parrini R.                | FECHA 04 04 2000 / 22 04 2013 |



Plano

FJA - PLr047-0043